

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(adresas)

76310054




(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis

Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	600				175.57
Žemė		grunt			0.00		175.57
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	2000		2.33		173.24
Dugnas		grunt	2000		4.25		171.32
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.81	174.76
			Vidinis		Apačia	0.92	174.65
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.52	175.05
			Vidinis		Apačia	0.63	174.94
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: Yra (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Taip

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059293.47; Y = 583400.39

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ

„Trimatis“

JOINT - STOCK COMPANY LTD

REPUBLIC OF LITHUANIA

Matavimus atliko

K. Jankauskis

(vardas ir pavardė)

1GKV-1776

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-04-17

(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)