

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				171.40
Žemė		grunt					171.40
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1500		1.39		170.01
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.35	170.05
			Vidinis		Apačia	1.66	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.37	170.03
			Vidinis		Apačia	1.68	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės:

4 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ne

Ar yra dujų?

Ne

Pastabos:

X = 6058859.85; Y = 582774.47

Objektas:

Matavimus atliko

Edvin Žukovski
(vardas ir pavardė)

GKV-1655
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-12-1
(data)

Matavimus atliko

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(parašas)

(data)