

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	425				177.18
Žemė		grunt					177.18
Sienos		plst					
Lubos							
Dugnas		plst	425		1.85		175.33
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.85	175.33
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.86	175.32
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058827.76; Y = 582805.89

Objektas:

Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
	LGKV-1655 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2021-12-19 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)