


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				171.06	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								<u>X = 6058865.93; Y = 582771.31</u>		
Dugnas		bet	1500		1.51		169.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	met	Išorinis	200	Viršus	1.49	169.57			
			Vidinis		Apačia	1.69				
	Nr. 2	met	Išorinis	300	Viršus	1.52	169.54			
			Vidinis		Apačia	1.82				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.54	169.52			
			Vidinis		Apačia	1.86				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				GKV-1655 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)