


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058389.43; Y = 583378.69 _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	315				206.24	
Žemė		grunt			0.00		206.24	
Sienos		PVC						
Lubos								
Dugnas		PVC	315		1.77		204.47	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	250	Viršus	1.52	204.72	
			Vidinis	250	Apačia	1.77	204.47	
	Nr. 2	PE	Išorinis	250	Viršus	1.52	204.72	
			Vidinis	250	Apačia	1.77	204.47	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	M. Tenikaitis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-369 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-23 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)