


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058345.14; Y = 583388.31 _____ _____ _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	315				206.49	
Žemė					0.00		206.49	
Sienos		PVC						
Lubos								
Dugnas		PVC	315		1.33		205.16	Objektas: _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.17	205.32	
			Vidinis	160	Apačia	1.33	205.16	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.17	205.32	
			Vidinis	160	Apačia	1.33	205.16	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	M. Tenikaitis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-369 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-23 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)