

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

110
(renginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058392.57; Y = 584192.30		
Dangtis		ket	650				213.53			
Žemė					0.00		213.53			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.67		212.86			
Dugnas		bet	1000		1.44		212.09	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	212.00			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	211.97			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	212.18			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-04-25 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)