

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

113
(renginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058383.84; Y = 584196.94		
Dangtis		ket	650				213.49			
Žemė					0.00		213.49			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb								
Dugnas		bet	700		1.91		211.58	Objektas: _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.41	212.08			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.pat.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
								Matavimus atliko	(parsišas)	
									(data)	