

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

117
(įrenginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058359.19; Y = 584125.20		
Dangtis		ket	650				213.69			
Žemė					0.00		213.69			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.51		213.18			
Dugnas		bet	1000		1.27		212.42	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	212.46			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	212.30			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.23	212.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					