

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)



131
(renginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6058286.66; Y = 584243.37</u>		
Dangtis		ket	650				212.99			
Žemė					0.00		212.99			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.66		212.33			
Dugnas		bet	1000		1.65		211.34	Objektas: 		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	211.49			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71	211.29			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	211.56			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	211.47			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	B. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					