

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

137
(renginio numeris)


Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6058348.10; Y = 584185.60		
Dangtis		ket	650				213.33			
Žemė					0.00		213.33			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1500		0.68		212.65			
Dugnas		bet	1500		2.26		211.07	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.68	211.65			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.79	211.54			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.10	212.23			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.) 2023-04-28 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					