

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




138
(įrenginio numeris)

Liepkalnio g., Vilnius
(adresas)

76310137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				217.62	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		217.62	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.70		216.92	X = 6058480.73; Y = 584201.86		
Dugnas		bet	1000		2.35		215.27			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.24	215.38			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.55	215.07			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.52	216.10			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.12	215.50			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv.pat.Nr.)	2023-05-10 (data)	
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.pat.Nr.)	2023-05-10 (data)	
Matavimus atliko			