

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




1
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310232
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6057130.15; Y = 582768.26 LAS. 07 L1-22 Objektas:		
Dangtis		ket	650				190.54			
Žemė		gr			0.00		190.54			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.56		189.98			
Dugnas		blok	1000		1.69		188.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.29	189.25		(geodezininko kv.paž.Nr.)	20210913 (data)
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.53	189.01		(geodezininko kv.paž.Nr.)	20210913 (data)
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					