

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				195.88	Ar yra vandens? Ne
Žemė		grunt			0.00		195.88	Ar yra dujų? Ne
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	2400		0.40		195.48	X = 6057002.84; Y = 583120.88
Dugnas		bet	2400		5.20		190.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	250	Viršus	3.52	192.36	
			Vidinis		Apačia	3.77	192.11	
	Nr. 2	PE	Išorinis	250	Viršus	3.36	192.52	
			Vidinis		Apačia	3.61	192.27	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Objektas:

Matavimus atliko S. Rimavičius
(vardas ir pavardė)
1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)
(parašas) 2021-10-28 (data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)