

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				196.09
Žemė		grunt			0.00		196.09
Sienos		bet					
Lubos		bet			0.43		195.66
Dugnas		bet	1500		4.42		191.67
Vamzdžiai	Nr. 1	GRP	Išorinis	600	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.09	192.00
	Nr. 2	GRP	Išorinis	600	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.17	191.92
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.71	194.38
	Nr. 3a	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.75	192.34
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.52	194.57
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 15, met
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057023.71; Y = 583209.97

LAs. 07

Objektas:

Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-06-27 (data)
Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-06-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)