

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

36
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310233
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

0.00



0.43

1.63

1.75

šulinio dugno apačia

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: , met (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		195.35	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	asf		0.00	195.35	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	700	0.43	194.92	X = 6057005.61; Y = 583081.54		
Dugnas	bet	700	1.63	193.72	LAS. 07		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	Išorinis	200	Viršus	194.05		
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 4	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 5	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 6	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 8	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 9	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 10	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 11	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 12	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: , met
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057005.61; Y = 583081.54

LAS. 07

Objektas:

Matavimus atliko

P. Augūnas
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-08
(data)

Matavimus atliko

T. Vaičiulis
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-08
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)