

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				197.34
Žemė		asf			0.00		197.34
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.43		196.91
Dugnas		bet	700		2.00		195.34
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.64	195.70
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.66	195.68
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: , met
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057234.03; Y = 583288.84

LAs. 07

Objektas:

Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-08 (data)
Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-08 (data)