

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




7
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310234
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13, met (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				197.36	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		197.36	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet			0.43		196.93	X = 6057232.39; Y = 583293.53	
Dugnas		bet	1500		3.55		193.81	LAs. 07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia	3.45	193.91		
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.46	193.90		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.88	195.48		
	Nr. 3a	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.16	194.20		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.46	195.90		
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.15	194.21		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	2021-06-22 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	2021-06-22 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-06-22 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					