

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8

(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310234

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

0.00



0.43

1.56

1.68

šulinio dugno apačia

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: ., met		
Dangtis	ket	650		196.06	(medžiaga, kiekis)		
Žemė	žv		0.00	196.06	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos	bet	700	0.43	195.63	Pastabos:		
Dugnas	bet	700	1.56	194.50	X = 6057045.69; Y = 583325.32		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis		Viršus	LAS. 07		
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.28		194.78
	Nr. 3	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 4	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 5	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 6	Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 8	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-10-08 (data)
		Vidinis		Apačia		(parašas)	
	Nr. 9	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 10	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-10-08 (data)
		Vidinis		Apačia		(parašas)	
	Nr. 11	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			
	Nr. 12	Išorinis		Viršus	Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
		Vidinis		Apačia		(parašas)	