

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

38

(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310253


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Vertikalis

0.00
0.42



šulinio dugno apačia

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: , met	
Dangtis		ket	650				195.23	(medžiaga, kiekis)	
Žemė		gr			0.00		195.23	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Lubos		bet	700		0,42		194.81	Pastabos:	
Dugnas		bet	700		2.43		192.80	X = 6056961.23; Y = 583090.80	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			LAS. 07	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.14	193.09		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-08-20 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-08-20 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-08-20 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-08-20 (data)
			Vidinis		Apačia				