

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

39

(įrenginio numeris)



Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310253

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9, met (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				195.26	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		gr			0.00		195.26	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0.43		194.83	X = 6056959.36; Y = 583087.86	
Dugnas		bet	1000		2.58		192.68	LAS. 07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.14	193.12		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.52	192.74		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.22	193.04		
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	126	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	1.52	193.74		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					