


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 8, met (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				193.11		Ar yra vandens? Ne	
Žemė		gr			0.00		193.11		Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet							Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0,43		192.68		X = 6056767.91; Y = 583116.16	
Dugnas		bet	1000		2.37		190.74		LAs. 07	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus				Objektas:	
			Vidinis		Apačia	2.22		190.89		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.29		190.82		
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	126	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52		191.59		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(grotechnikos kv.paž.Nr.)		2021-08-20 (data)
Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	(grotechnikos kv.paž.Nr.)		2021-08-20 (data)
Matavimus atliko			
	(grotechnikos kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-08-20 (data)