




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	ket	670		199.88	Ar yra vandens? Taip			
Žemė	grunt		0.00	199.88	Ar yra dujų?			
Sienos	bet				Pastabos:			
Lubos	bet				X=6056570.27 / Y=581350.34			
Dugnas	bet	700	1.40	198.48	Objektas: Eišiškių pl. 36, Vilnius			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	50	Viršus	0.68	199.20	Matavimus atliko: Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė) 1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2023-04-07 (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.05	198.83	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				