

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

13
(įrenginio numeris)

Dariaus ir Girėno g., Vilnius
(adresas)



76310270
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				187.50	Ar yra vandens?		
Žemė		asf			0.00		187.50	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6056633.17 / Y=582295.54		
Dugnas		bet	1000		2.50		185.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.62	185.88			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.66	184.84			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.66	184.84			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-16
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)