

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



13
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6056605.21; Y = 583000.30 LAS. 07 Objektas:	
Dangtis		ket	650				189.55		
Žemė		gr			0.00		189.55		
Sienos		bet							
Lubos		bet	1000		0,43		189.12		
Dugnas		bet	1000		2.28		187.27		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.12	187.43		
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia	2.14	187.41		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia	1.69	187.86		
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia	1.66	187.89		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2021-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia				