

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)


15
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: , met		
Dangtis		ket	650				190.04	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		gr			0.00		190.04	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos		bet	700		0,43		189.61	Pastabos:		
Dugnas		bet	700		1.95		188.09	X = 6056645.79; Y = 583008.20		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus			LAS. 07		
			Vidinis		Apačia	1.35	188.69			
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	188.44			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-10-07
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)