

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



16
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8, met (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				190.29	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		gr			0.00		190.29	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0,43		189.86	X = 6056642.71; Y = 583014.38		
Dugnas		bet	1000		2.27		188.02	LAs. 07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.07	188.22			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.12	188.17			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.99	188.30			
	Nr. 4	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.77	188.52	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)