



13
 (irenginio numeris)

76310286
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram of a rectangular box with a small rectangular handle on the right side. The handle is labeled with the number 2.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				199.79	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		asf			0.00		199.79	Ar yra dujų? _____ Pastabos: X=6056437.59 / Y=581261.94		
Sienos		bet						_____		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	700		1.42		198.37	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.20	198.59	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-04-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)