




76310286
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				199.94	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		199.94	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6056482.57 / Y=581334.91		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	1500		2.20		197.74	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.50	197.44	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	500	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.50	197.44	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: Eišiškių pl. 36, Vilnius		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-04-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)