

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>15</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				199.52	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		199.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.71		198.81	X = 6056458.49; Y = 581395.06		
Dugnas		bet	1500		3.93		195.59			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	600	Viršus	2.90	196.62			
			Vidinis		Apačia	3.50	196.02			
	Nr. 2	PP	Išorinis	600	Viršus	3.33	196.19			
			Vidinis		Apačia	3.93	195.59			
	Nr. 3	PP	Išorinis	400	Viršus	2.54	196.98			
			Vidinis		Apačia	2.94	196.58			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-06-23 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		