

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


Eišiškių pl. 36, Vilnius
(adresas)

76310286
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				199.65	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		199.65	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6056446.83 / Y=581358.76		
Dugnas		bet	1500		2.52		197.13	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.92	196.73	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.92	196.73	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.18	197.47	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Eišiškių pl. 36, Vilnius		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)		2023-04-07	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)