

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

19
(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Naujininkų sen., Rodunios kelias 10
(adresas)

76310292
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Vertikalinis

0.00
0.43

2.18

2.30 Šulinio dugno apačia

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: , met	
Dangtis		ket	650				185.99	(medžiaga, kiekis)	
Žemė		gr			0.00		185.99	Ar yra vandens? Ne	
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne	
Lubos		bet	700		0.43		185.56	Pastabos:	
Dugnas		bet	700		2.18		183.81	X = 6056385.36; Y = 582957.33	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus			LAs. 07	
			Vidinis		Apačia	1.48	184.51		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.79	184.20		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)