

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				183.33	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		183.33	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.54		182.79	X = 6056251.91; Y = 582799.56		
Dugnas		bet	1000		1.53		181.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.24	182.09			
			Vidinis		Apačia	1.49	181.84			
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus	1.54	181.79			
			Vidinis		Apačia	1.74	181.59			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.26	182.07			
			Vidinis		Apačia	1.46	181.87			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.30	182.03			
			Vidinis		Apačia	1.46	181.87	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)			
		Vidinis		Apačia			(parašas)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			(data)			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)			
		Vidinis		Apačia			(parašas)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(data)			
		Vidinis		Apačia						