


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8, met (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				187.99	Ar yra vandens? Ne
Žemė		grunt			0.00		187.99	Ar yra dujų? Ne
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet			0.43		187.56	X = 6056494.77; Y = 583007.66
Dugnas		bet	1500		2.97		185.02	Las. 07
Vamzdžiai	Nr. 1	GRP	Išorinis	800	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.70	185.29	
	Nr. 2	GRP	Išorinis	800	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.73	185.26	
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.94	186.05	
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.42	186.57	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko

P. Augūnas
(vardas ir pavardė)


(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-06-27
(data)

Matavimus atliko

878
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-06-22
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)