

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u> nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		700				191.93		Ar yra vandens? <u> Taip</u>		
Žemė		asf				0.00		191.93		Ar yra dujų? <u> Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos										X = 6056042.14; Y = 581576.57		
Dugnas		bet		700		1.94		189.99				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus		1.31		190.62	
			Vidinis				Apačia		1.51		190.42	
	Nr. 3		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 4		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 5		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 6		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 7		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 8		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 9		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 10		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 11		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					
	Nr. 12		Išorinis				Viršus					
			Vidinis				Apačia					

Matavimus atliko	Tomas Pakalnis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1634 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-02 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)