

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

28
(įrenginio numeris)


76310311

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6056016.76; Y = 582570.95 Objektas: Vilnius, Rodūnios kel. 2		
Dangtis		ket	650				183.52			
Žemė		žv			0.00		183.52			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.76		182.76			
Dugnas		bet	1000		1.16		182.36	Matavimus atliko	1000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	1.11	182.42			
			Vidinis		Apačia	1.42	182.10			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.09	182.43			
			Vidinis		Apačia	1.49	182.03			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.29	182.23			
			Vidinis		Apačia	1.49	182.03			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					