




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				183.93
Žemė		žv			0.00		183.93
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.74		183.19
Dugnas		bet	1500		1.80		182.13
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus	1.58	182.35
			Vidinis	400	Apačia	1.98	181.95
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus	1.42	182.51
			Vidinis	566	Apačia	1.99	181.94
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.71	182.22
			Vidinis	200	Apačia	1.91	182.02
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus	1.86	182.07
			Vidinis	110	Apačia	1.97	181.96
	Nr. 5	PVC	Išorinis		Viršus	1.66	182.27
			Vidinis	200	Apačia	1.86	182.07
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: $\frac{4}{\text{(medžiaga, kiekis)}}$

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

$$X = 6056006.07; Y = 582540.70$$

Objektas:
Vilnius, Rodūnios kel. 2

	Matavimus atliko
--	---------------------

Matavimus

	Matavimus
--	-----------

Geodeziskais ģeodēziskais punkts (varbūt ir pavadē)		
IC Ky-630 (ģeodēziskā kv. puz. Nr.)	2022-07-14 (data)	
(varbūt ir pavadē)		
(ģeodēziskā kv. puz. Nr.)	(parašas)	(data)
(varbūt ir pavadē)		
(ģeodēziskā kv. puz. Nr.)	(parašas)	(data)