

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				183.09	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		183.09	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.40		182.69	<u>X = 6056220.07; Y = 582787.37</u>		
Dugnas		bet	1000		1.70		181.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.36	181.73			
			Vidinis		Apačia	1.61	181.48			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.36	181.73			
			Vidinis		Apačia	1.61	181.48			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2021-10-28 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			