

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

26
(įrenginio numeris)




Vilnius, Rodūnios kel.

(adresas)

76310312
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				182.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		182.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.30		181.87	X = 6056137.69; Y = 582871.23		
Dugnas		bet	2000		2.70		179.47			
Vamzdžiai	Nr. 1	GRP	Išorinis	800	Viršus	2.54	179.63			
			Vidinis		Apačia	3.34	178.83			
	Nr. 2	GRP	Išorinis	800	Viršus	2.55	179.62			
			Vidinis		Apačia	3.35	178.82			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus	1.64	180.53			
			Vidinis		Apačia	1.84	180.33			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.57	179.60			
			Vidinis		Apačia	2.68	179.49	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-11-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)