

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				182.03	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		182.03	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.50		181.53	X = 6056062.74; Y = 582845.71		
Dugnas		bet	1500		2.34		179.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	1.58	180.45			
			Vidinis		Apačia	1.98	180.05			
	Nr. 2	PE	Išorinis	400	Viršus	1.59	180.44			
			Vidinis		Apačia	1.99	180.04			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)