

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				182.26
Žemė		grunt			0.00		182.26
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.40		181.86
Dugnas		bet	1000		2.48		179.78
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus	2.45	179.81
			Vidinis		Apačia	2.75	179.51
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus	2.49	179.77
			Vidinis		Apačia	2.79	179.47
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	1.17	181.09
			Vidinis		Apačia	1.42	180.84
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6056084.90; Y = 582796.54

Objektas:

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezinių kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-28 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezinių kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezinių kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)