

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)

Vilnius, Rodūnios kel.


(adresas)

76310312
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				182.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		182.33	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.30		182.03	X = 6056130.76; Y = 582813.83		
Dugnas		bet	1000		2.07		180.26			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.97	180.36			
			Vidinis		Apačia	2.22	180.11			
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus	1.98	180.35			
			Vidinis		Apačia	2.28	180.05			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	1.13	181.20			
			Vidinis		Apačia	1.38	180.95			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-28 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)