

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)

Rodūnios kelias


(adresas)

76310312
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				182.51	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		182.51	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb							Pastabos:		
Lubos		glžb		1000		0.53		181.98	X = 6056176.25; Y = 582831.64		
Dugnas		bet		1000		1.64		180.87	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.53		180.98	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.78		180.73		(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.53		180.98	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.78		180.73		(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.22		181.29	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.42		181.09		1GKV-395	(parašas) (data)
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.28		181.23	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.48		181.03			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia						