

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

37

(įrenginio numeris)


76310331

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				184.87
Žemė		žv			0.00		184.87
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.75		184.12
Dugnas		bet	1500		2.68		182.19
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus	2.41	182.46
			Vidinis	566	Apačia	2.98	181.89
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus	2.42	182.45
			Vidinis	566	Apačia	2.99	181.88
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	2.72	182.15
			Vidinis	200	Apačia	2.92	181.95
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus	1.21	183.66
			Vidinis	200	Apačia	1.41	183.46
	Nr. 4a	PVC	Išorinis		Viršus	2.65	182.22
			Vidinis	200	Apačia	2.85	182.02
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 10
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055991.26; Y = 582507.40

Objektas:

Vilnius, Rodūnios kel. 2

Matavimus
atliko

10000-630
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
2022-07-14
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(parašas)
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(parašas)
(data)