

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

38
(įrenginio numeris)


76310331

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				184.79
Žemė		žv			0.00		184.79
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.72		184.07
Dugnas		bet	1500		2.75		182.04
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus	2.40	182.39
			Vidinis	566	Apačia	2.97	181.82
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus	2.43	182.36
			Vidinis	566	Apačia	3.00	181.79
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.23	183.56
			Vidinis	100	Apačia	1.33	183.46
	Nr. 3a	PVC	Išorinis		Viršus	2.71	182.08
			Vidinis	100	Apačia	2.81	181.98
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 10
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055970.21; Y = 582504.49

Objektas:
Vilnius, Rodūnios kel. 2

Matavimus
atliko

10 K.V. 630
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
2022-07-14
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
(parašas)
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)
(geodezininko
kv.paž.Nr.)
(parašas)
(data)