

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

46
(įrenginio numeris)


76310331

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				184.55	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		184.55	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.83		183.72	X = 6055873.68; Y = 582556.37		
Dugnas		bet	2000		2.65		181.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus	2.36	182.19			
			Vidinis	566	Apačia	2.93	181.62			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus	2.38	182.17			
			Vidinis	566	Apačia	2.95	181.60			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	2.22	182.33			
			Vidinis	200	Apačia	2.42	182.13			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Vilnius, Rodūnios kel. 2		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Špiklys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-07-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)