

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

58

(įrenginio numeris)

76310331



(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6055857.05; Y = 582584.73 Objektas: Vilnius, Rodūnios kel. 2		
Dangtis		ket	650				184.50			
Žemė		žv			0.00		184.50			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.76		183.74			
Dugnas		bet	1500		2.04		182.46	Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.06	182.44			
			Vidinis		Apačia	2.26	182.24			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	2.06	182.44			
			Vidinis		Apačia	2.31	182.19			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.88	182.62			
			Vidinis		Apačia	2.08	182.42			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.83	182.67			
			Vidinis		Apačia	2.03	182.47			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.86	182.64			
			Vidinis		Apačia	2.06	182.44			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	10000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					