

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Rodūnios kel. 2

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

59
(įrenginio numeris)


76310331

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6055789.67; Y = 582585.01		
Dangtis		ket	650				184.53			
Žemė		žv			0.00		184.53			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		1.07		183.46			
Dugnas		bet	1000		1.77		182.76	Objektas: Vilnius, Rodūnios kel. 2		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.61	182.92			
			Vidinis		Apačia	1.81	182.72			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.65	182.88			
			Vidinis		Apačia	1.85	182.68			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.63	182.90			
			Vidinis		Apačia	1.83	182.70			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	1000-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-14 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimų atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
			Vidinis		Apačia					