

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		600				198.59	
Žemė		bet				0.00		198.59	
Sienos		glžb							
Lubos									
Dugnas		glžb		700		1.79		196.80	
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC			Išorinis	200	Viršus	1.34	197.25
					Vidinis		Apačia	1.54	197.05
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 7			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 8			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 9			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 10			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 11			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 12			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055541.48; Y = 584871.65

Objektas:

Matavimus atliko E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38 (parašas) 2021-10-13
(geodezininko kv.paž.Nr.) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)