

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	600				198.60	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		bet			0.00		198.60	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos								X = 6055561.44; Y = 584858.61	
Dugnas		glžb	700		1.76		196.84		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	1.31	197.29		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV- (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-10-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)